



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku

Ul. I. K. Sakcinskog 26

Sisak

KLASA: UP/I-362-02/21-02/1034

URBROJ: 443-02-05-19-21-02ML

Sisak, 15.12.2021.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I 362-02/21-02/1034 UR.BROJ.: 443-02-05-19-21-01 dana 15.12.2021.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 1824 k.o. Petrinja na adresi Otona Kučere 1 u Petrinji.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 17.12.2021. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Milosava Latković

str.spec.ing.građ.