



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB
ISPOSTAVA U SISKU
Građevinska inspekcija
KLASA: UP/I-362-02/22-02/55
URBROJ : 443-02-05-19-22-2
Sisak, 21. siječnja 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 20. siječnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. *378 k.o. Dubica u Hrvatskoj Dubici, Ulica Vjekoslava Venka 49.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 21. siječnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Davorika Kovačević – Končar, ing. građ.