



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

Područni ured Zagreb
Ispostava u Sisku
Građevinska inspekcija
KLASA: UP/I-362-02/22-02/61
URBROJ : 443-02-05-19-22-2
Sisak, 28. siječnja 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/61, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 26. siječnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništenog dijela stambeno- poslovne zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 562 (n.i.k.č.br.1983) k.o. Petrinja u Petrinji, Ulica V. Nazora 2.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 28. siječnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Dayorka Kovačević – Končar, ing. građ.