



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/373
URBROJ: 443-02-05-19-22-03
Sisak, 11.4.2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/373 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 dana 11.4.2022..g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 1743 k.o. Glina na adresi Hrvatska ulica 29 u Glini.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 12.4.2022. godine.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:
Milan Perić, dipl.ing.grad.