



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/1004
URBROJ: 443-02-05-19-22-2
Sisak, 12. prosinca 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/1004; Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 09.12.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene javne građevine (crkva) koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. *23 k.o. Mala Solina na adresi Mala Solina bb, Mala Solina

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 13.12.2022. godine.

