



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/1005  
URBROJ: 443-02-05-19-22-2  
Sisak, 12. prosinca 2022.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/1005; Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 07.12.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2567 k.o. Glina na adresi Frankopanska 22, Glina

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 13.12.2022. godine.



**VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR**

Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.