



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PODRUČNI URED ZAGREB**

Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak  
KLASA: UP/I-362-02/22-02/995  
URBROJ: 443-02-05-19-22-02ML  
Sisak, 12 prosinca 2022.g.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I:362-02/22-02/995, UR.BROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 08.12.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br.386/8, k.o. Vlahović, na adresi Vlahović, Vlahovići 124.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 13.12. 2022. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

*Milosava Latković*  
Milosava Latković str.spec.ing.građ