



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB  
ISPOSTAVA U SISKU  
Građevinska inspekcija  
KLASA: UP/I-362-02/22-02/488  
URBROJ : 443-02-05-19-22-2  
Sisak, 7. lipnja 2022.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/488, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 6. lipnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koje predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalaze se na k.č.br. 1890 k.o. Glina, Majska ulica 47.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 7. lipnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.