



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB
ISPOSTAVA U SISKU
Građevinska inspekcija
KLASA: UP/I-362-02/22-02/490
URBROJ : 443-02-05-19-22-2
Sisak, 7. lipnja 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/490, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 6. lipnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 1901 k.o. Glina, Majska ulica 57.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 7. lipnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Davorka Kovačević – Koncar, ing. građ.