



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI INSPEKTORAT**  
PODRUČNI URED ZAGREB  
Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/626  
URBROJ: 443-02-05-19-22-2  
Sisak, 11. srpnja 2022.

## **O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/ 626; UR.BR.: 443-02-05-19-22-01 dana 10.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2011, k.o. Petrinja na adresi :

Stjepana Radića 2, Petrinja

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 12.07.2022. godine.

