



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB
Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/612
URBROJ: 443-02-05-19-22-03
Sisak, 12.07.2022.g.

OBAVIJEST

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Ispostava u Sisku, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/612 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 od dana 12.07.2021.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2058 k.o. Gorske Mokrice, Gornje Mokrice 6, Gornje Mokrice.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 12.07.2022.g.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Ira Hluchý Lupoglavac
dipl.ing.građ.

Ira Hluchý Lupoglavac