



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/589
URBROJ: 443-02-05-19-22-02ML
Sisak, 14.srpnja 2022.g.

O B A V I J E S T

članka 113.a stavak 4. sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je Rješenje KLASA: UP/I:362-02/22-02/589, UR.BROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 13.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br.2073, k.o. Petrinja, na adresi Petrinja, ulica Ivana Gundulića 8.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.07.2022. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Milosava Latković str.spec.ing.građ.