



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB  
ISPOSTAVA U SISKU

Građevinska inspekcija

KLASA: UP/I-362-02/22-02/379

URBROJ : 443-02-05-19-22-2

Sisak, 15. travnja 2022.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/379, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 14. travnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene poslovne zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na zk.č.br. 2671(n.i.k.č.br. 4083) k.o. Petrinja, u Petrinji, Ulica Mate Bučara bb.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 15. travnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.