



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI INSPEKTORAT**  
Središnji ured  
Sektor za nadzor građenja  
Služba izvršenja inspekcijskih  
rješenja

KLASA: UP/I-362-02/22-02/587  
URBROJ: 443-02-04-18-22-1

Sisak, 07. srpnja 2022. godine

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.  
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Ispostava u Sisku, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/587 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 od dana 07.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 3304/4, k.o. PETRINJA, Petrinja, Ulica Gromova 29.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 07.07.2022.g.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:  
Josip Palanović, ing.grad.