



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/247

URBROJ: 443-02-05-19-22-2

Sisak, 14. ožujka 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/247 Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 12.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 952/4 k.o. Bačuga na adresi Donja bačuga 70, Donja Bačuga

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.03.2022. godine.

