



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB  
ISPOSTAVA U SISKU  
Građevinska inspekcija  
KLASA: UP/I-362-02/22-02/457  
URBROJ : 443-02-05-19-22-2  
Sisak, 27. svibnja 2022.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/457, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 26. svibnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambeno - poslovne zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na zk.č.br. 209/2 (n.i.k.č.br. 419/2) i z.k.č.br.209/1(n.i.k.č.br.419/1) k.o. Petrinja, u Petrinji, Ulica A. Turkulina br. 37 i 37a..

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 27. svibnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Davorinka Kovačević – Končar, ing. građ.