



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Središnji ured
Sektor za nadzor građenja
Služba izvršenja inspekcijskih rješenja



P/22632941

KLASA: UP/I-362-02/23-02/1178
URBROJ: 443-02-05-19-23-2
Sisak, 20. studenog 2023.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I-362-02/23-02/1259, URBROJ: 443-02-05-19-23-1 dana 20. studenog 2023. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja neposrednu opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 330/2 k.o. Pecki, na adresi Pecki 28, Petrinja.

Navedeno rješenje je oglaseno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, Sisak, od dana 21. studenog 2023.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.

